

烟台项目甲供物项送货指南

一、送货地点及联系人

1. CX 项目送货地址：

- ①辛安镇卓格庄村；
- ②海阳市珠海街中核二三烟台项目部预制车间；
- ③海阳市杭州街 19 号甲供仓储 4#库。

2. 送货联系人


- ①甲供仓储公用电话：13165356923
- ②紧急联系人：樊工。联系电话：15315627779（如遇上述电话无法联系情况可联系紧急联系人）

3. 请厂家发货前提前联系送货联系人确认送货地址。

二、线路

1、辛安镇卓格庄村

线路 1：建议送货车辆从辛安镇高速路口下高速。



1) 从辛安镇高速路口下高速后：

- a、左转，进入辛昌街，沿辛昌街直行 1.3 公里；


- b、直行，进入丹东线，大约直行 3.8 公里；
- C、到达“滨海加油站”附近，选择安全位置就近停车，等候进场通知。

2) 接到进场通知后：

- a、滨海加油站路口右转（往西，大山所方向）；
- b、直行，大约行驶 3.6 公里；
- C、左拐，进入黄海线，直行 1.9 公里；
- d、左转进入现场。

注：途中经过村庄，请注意观察路况，减速慢行。

线路 2：建议送货车辆从辛安镇高速路口下高速。



1) 从辛安镇高速路口下高速后，等候进场通知。

2) 接到进场通知后：

- a、左转，进入辛昌街，沿辛昌街直行 930 米；
- b、右转，进入康安路，行驶 1.1 公里；
- c、直行，进入育行线，行驶 1.5 公里；
- d、左转，进入黄海线，直行 5.8 公里，左转进入现场。

注：途中经过村庄，请注意观察路况，减速慢行。

2、海阳市珠海街中核二三烟台项目部预制车间

1) 请定位“山东华伟智能科技有限公司”



3、海阳市杭州街 19 号甲供仓储 4#库

1) 请定位“山东省烟台市海阳市杭州街 19 号”



三、进场注意事项

1. 进入黄海线时间规定

上午：9：00-10：30；

下午：1：30-4：30；

晚上：6:00-次日早上6:00。

超限车辆：20:00-次日早上6:00。

注：非上述时间，严禁进入黄海线，针对超限车辆进场前，提前做好路探(电线高度、私家车挡路等)满足条件再从滨海加油站出发进场。

2. 进场前规定

- 1) 车辆进场前，送货司机应对车辆进行检查，形成“车辆日行车检查表”，如存在安全隐患，如爆胎、刹车失灵、灯光故障等问题，应立即维修，不得带病入场；
- 2) 送货司机及随行人员着装必须符合施工现场的管理规定：必须戴安全帽、穿长袖长裤、穿反光背心、穿劳保鞋，不得携带某品牌手机、手表、耳机等电子产品进场；
- 3) 场内限速20公里/小时，送货车辆不得超速行驶；
- 4) 物项超高、超宽、超长车辆，请提前备挂信号灯；
- 5) 其他管理规定详见《外来送货车辆安全告知书》。

注：如不遵守上述规定，严禁入场；如进场后违反现场管理规定，由供应商承担相关责任。

四、进场登记

- 1) 请供应商在发车前扫描下列二维码，登记车辆信息。

车辆信息



- 2) 发车前,请送货司机提前联系接货人(联系电话:13165356923,微信同号),提交办理进场证所需资料:车辆保险、司机身份证、行驶证、驾驶证、车辆45°照片、车辆日行车检查表。

中核 CX 项目一期工程外来送货车辆安全告知书

欢迎您来到 CX 项目！

为了您和他人的安全，现将进入 CX 项目相关要求向您告知，请您阅读并遵守。

一、临时、访客人员

- 1、进入厂区内的访客、临时人员必须有陪同人陪同，经指定的门岗出入并配合安保人员检查，禁止无授权入场或强行闯入；
- 2、进入 CX 项目现场必须穿好劳保用品，禁止穿背心、短裤、短裙、凉鞋、拖鞋或赤膊出入；
- 3、禁止酒后入场或服用违禁药品后入场；
- 4、厂区内禁止在非吸烟区吸烟，禁止将烟头扔置车窗外；
- 5、禁止携带未经审批的易燃易爆、有毒有害物质、放射性物品及违禁品入场；
- 6、厂区所有物资（物品）出场必须经审批后出场，严禁携带非个人所有或未经审批的物资（物品）出场；
- 7、厂区内禁止随意走动，禁止触碰各类设施、设备、工具等，禁止进入非授权区域或作业管控区，禁止拍照；
- 8、厂区内禁止任何形式的寻衅滋事、打架斗殴等暴力行为；
- 9、厂区内发生突发或紧急情况时，应服从指挥，撤离至附近的应急集合点；
- 10、 应急电话：15350868017 医疗电话：15315150120。

二、驾驶人员

驾驶人员除遵守上诉要求外，还应遵守以下相关要求！

- 1、驾驶人员驾驶证必须与所驾驶车辆类型吻合；
- 2、车辆入场前应对车况进行检查，严禁驾驶存在安全隐患的车辆；
- 3、厂区内请文明行车、安全行驶，行车过程中主、副驾必须系带好安全带，斑马线主动减速让行，行驶中禁止使用手机；
- 4、厂区内禁止超员、超载、超速，禁止人、货混载，禁止疲劳驾驶；
- 5、厂区内车辆必须严格按照厂内限速规定行驶，不得超速行驶，主干道车辆时速不得超过 40 公里/小时，其他道路车辆时速不得超过 30 公里/小时，土石方自卸车、砼车、汽车吊、平板运输车等重型车辆时速不得超过 20 公里/小时，同时车辆遇到上坡途中不得随意变换挡位操作；
- 6、厂区内严格按照场内道路标线、交通指示牌行驶，交通信号灯、有人员指挥的路口应服从指挥人员指挥，严禁超速或不按照规定行驶；
- 7、车辆入场前应检查货物的装载情况，确保零散件装箱、货物绑扎牢固、固定锁具、器具合格；
- 8、司机无特殊情况应留在车内，须下车时，必须穿戴好安全帽、反光背心、劳保鞋等，经陪同人陪同到指定地点，不得随意乱闯；
- 9、厂区内倒车时应有相应的指挥人员指挥，严禁无指挥倒车，重载车辆禁止下坡倒车；
- 10、厂区内车辆应保持干净，严禁将油污或其他污染物遗留到厂区内；
- 11、进入厂区内，车辆必须停放在车位上，禁止随意停车。

如违反以上要求，将按照相关管理规定对车辆、人员进行暂停授权相应的天数直至永久禁止进入 CX 项目现场，发生意外情况的，将承担相应责任！

请您仔细阅读安全告知书，并请您签字确认后方可进入 CX 项目。

祝您：一切顺利、一路平安！

告知签字栏

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| 送货车牌号 | | 接货检查负责 | |
| 驾驶员签字 | | 人签字 | |
| 日期 | | 日期 | |